


9 SOL- & SKYGGEILLU.

Sandsliåsen 59
Gnr. 160 bnr. 112


Nasjonal planID : 4601_70380000




2.gangs behandling - 22.06.23




21. mars




ONP+hi KKO



ONP+hi KKR



ONP+hi KLU



20. mai



OMR+hi KKO



OMR+hi KKR



OMR+hi KLU



OMR+hi KOM


23. juni




OPIS+hi KLU







OPIS+hi KOM






Solstudier eksisterende 1:2000



21. mars



20. mai



23. juni





21.3 KL.13



21.3 KL.14



20.5 KL.15



21.3 KL.16




21.3 KL.17

Solstudier 4 timer ved vårjevndøgn, eksisterende 1:1500



Ytrebygda gnr. 116 bnr. 212, m.fl. - Sandslåsen Sør. Nasjonal plan ID: 4601_70380000 - 27.03.2023



Felles uteoppholdsareal med kvalitetskrav (m2): 3247


	kl. 12	kl. 13	kl. 14	kl. 15	kl. 16
Uteoppholdsareal	1322	1567	1542	1370	1234
Uteoppholdsareal med trær, 50%	290	323	373	441	511
	1612	1890	1915	1811	1745

Sol på felles uteoppholdsareal	50 %	58 %	59 %	56 %	54 %
--------------------------------	------	------	------	------	------

KPA 2018 §14.2.c: 50% av uteoppholdsarealet på bakkeplan skal ha sol 4 timer ved jevndøgn

qÉÖäÑçäää-ääÖW

- r íçä Ü ë-äë-ää ÉÇëçä+NM -ä ÉÇÉ äÉí
- r íçä Ü ë-äë-ää ÉÇäçä Ää~ëçä~í-ëçäç =ääää-ää Éë-äë ë-äRM ~í~äë-äí-ä ÉÇÉ äÉí
- på Éä-äí-Ä äää Éë
- r íÉçéÜçäç-äë-äëZ-Ä-ääÉéä-ä-ä ÉÇäí ~ääÉäë-í



Solstudier 4 timer ved vårjevndøgn, ny situasjon 1:1500

Ytrebygda gnr. 116 bnr. 212, m.fl. - Sandslåsen 59. Nasjonal plan ID: 4601_70380000